



SOS για σίδηρο οικοδομών εκτός προδιαγραφών

Συναγερμός σήμανε ανάμεσα σε πολιτικούς μηχανικούς ύστερα από τη διαπίστωση ότι κυκλοφόρησε στο παζάρι σίδηρο οικοδομών εκτός προδιαγραφών.

Το ερώτημα είναι, πότε έφτασε στην Κύπρο το σίδηρο, αν χρησιμοποιήθηκε σε οικοδομές, πόσες από αυτές επηρεάζονται, ποια η απόκλιση του από τα ασφαλή κριτήρια και ποιες οι πιθανές επιπτώσεις για τις οικοδομές στις οποίες χρησιμοποιήθηκε.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) Ευαγγελία Τσουλόφτα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», ανέφερε, ότι εκδόθηκε προληπτικά ανακοίνωση, ώστε να το έχουν υπόψη οι επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα τα οποία θα αναλάβουν. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με τη χώρα προέλευσης του σιδήρου.

Σε ανακοίνωση του ΣΠΟΛΜΗΚ αναφέρεται πως ο Σύλλογος θεωρεί σωστό να επαναλάβει την ανάγκη για σωστό ποιοτικό έλεγχο των υλικών στα κατασκευαστικά έργα.

Ως εκ τούτου, καλεί τους πολιτικούς μηχανικούς, «είτε είναι επιβλέποντες μηχανικοί είτε εργολήπτες, να ελέγχουν προσεκτικά και λεπτομερώς τον οικοδομικό σίδηρο οπλισμού στο εργοτάξιο ώστε να επιβεβαιώνουν ότι συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους κώδικες που είναι σε ισχύ, πριν επιτρέψουν την τοποθέτησή του στο έργο».

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ τονίζει, πως «ο οικοδομικός σίδηρος οπλισμού για φέροντα στοιχεία πρέπει να είναι κατηγορίας B500C και να προέρχεται από εργοστάσιο πιστοποιημένο να παράγει τέτοιας κατηγορίας σίδηρο».

Σύμφωνα με τον ΣΠΟΛΜΗΚ, για το σκοπό αυτό ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται τόσο στις καρτέλες της κάθε δέσμης σιδήρου, όσο και στις ίδιες τις ράβδους σιδήρου (ραβδώσεις και σημάνσεις παραγωγής) και να διαπιστώνεται ότι φέρουν τα ίδια και σωστά χαρακτηριστικά.

«Αυτά πρέπει να ταυτίζονται με τα πιστοποιητικά παραγωγής (Mill Test Certificates) τα οποία οφείλουν να δίδονται από τους προμηθευτές», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η κ. Τσουλόφτα ανέφερε, πως με βάση τη νομοθεσία η επίβλεψη είναι υποχρεωτική, οπότε ο πολιτικός μηχανικός πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που προβλέπονται στη μελέτη.

Στην προκειμένη περίπτωση, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ο σίδηρος δεν πληροί τις προδιαγραφές, συμπλήρωσε.